

Приложение № 2
акта обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«25» июн 2019 г.
№ 18

Акт обследования входа (входов) в здание объекта МБОУ СОШ № 18

Здание объекта МБОУ СОШ № 18 (ул. Авиационная, 18) имеет два основных входа, расположенных со стороны ул. Союзная. Один вход – центральный, оборудован кнопкой вызова персонала, пандусом с соответствующим углом наклона и разноуровневыми поручнями. Крыльце центрального входа имеет по 6 ступеней с двух сторон, разноуровневые поручни. На крайние ступени нанесены контрастные линии желтого цвета. Полотно входных распашных дверей (оба распашных полотна дверей 90 см) комбинированное: металлический профиль со стеклянной вставкой. На стекле размещен сигнальный круг контрастного желтого цвета на высоте около 150 см.

Второй основной вход имеет по 6 ступеней с двух сторон, разноуровневые поручни. На крайние ступени нанесены контрастные линии желтого цвета. Полотно входных распашных дверей (оба распашных полотна дверей 90 см) комбинированное: металлический профиль со стеклянной вставкой. На стекле размещен сигнальный круг контрастного желтого цвета на высоте около 150 см. Пандус отсутствует. Кнопка вызова отсутствует.

Дополнительно в здании объекта имеются 9 пожарных и эвакуационных выходов (включая погрузочно-разгрузочную зону пищеблока). Эвакуационные выходы лестниц № 1, № 2, № 3 (выходят на школьный двор со стороны ул. Союзная), № 4 (выходит на административно-хозяйственный двор со стороны проулка Уктусский), № 5 (выходит на спортивное ядро, обращен на сервитут). Двери полуторные распашные. Полотно комбинированное: металлический профиль, стеклянная вставка. Выход из столярной мастерской (на школьный двор со стороны ул. Союзная). Полотно комбинированное: металлический профиль, стеклянная вставка. Также имеются 2 выхода из зала приема пищи, выход из помещений пищеблока. Полотно комбинированное: металлический профиль, стеклянная вставка.

Выходы № 1, 2, 3, 4, 5, столярной мастерской имеют перепад высот не более 7 см. выходы из зала приема пищи, помещений пищеблока имеют ступени.

Выход № 4 – ближайший к мягкой парковке для транспортных средств.

Все выходы оборудованы магнитными замками и поворотными механизмами (закрываются и открываются без ключа). При сработке сигнализации магнитные замки дверей, СКУД в автоматическом режиме встают на нейтральную позицию (размагничиваются). Что позволяет беспрепятственно выйти из помещения здания объекта.

Вывод: здание объекта оборудовано достаточным количеством выходов для позволяет беспрепятственно покинуть помещения объекта при возникновении нештатных ситуаций.

Руководитель рабочей группы
директор МБОУ СОШ № 18

Члены рабочей группы:

заместитель директора

заместитель директора

заместитель директора по АХЧ

Е.Г. Пономарева

А.Ю. Бажина
В.М. Павлова
Е.Д. Баранов


Местохождение осуществляется
организации искавшими
(Нетерапевтические, трудовые, пребывания)
и хранениям имуществом
организаций Чкаловского района
г. Чкаловска
председателя



И.И. Чудеснов


К приложению № 2
акта обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«15» мая 2020 г.
№ 250

Фотографии входа (входов) в здание объекта МБОУ СОШ № 18



Центральный вход, литер А


Центральный вход, литер А



Пандус. Центральный вход, литер А Один из эвакуационных входов



Эвакуационный выход (вид изнутри).



Вход, литер Б