



Акт обследования санитарно-гигиенических помещений объекта МБОУ СОШ № 18

Здание объекта МБОУ СОШ № 18 (ул. Авиационная, 18) имеет централизованную канализацию, ХВС, ГВС.

Санитарно-гигиенические комнаты расположены поэтажно:

- 1, 2, 3, 4 этаж: санитарно-гигиенические помещения для мальчиков, для девочек, для персонала. На 1 этаже оборудована санитарно-гигиеническая комната для инвалидов (помещение № 117), на входе в помещение размещен соответствующий знак.

На 1-4 этажах в санитарно-гигиенических помещениях имеются расширенные кабинки, но не оборудованные дополнительными поручнями и кнопками вызова персонала.

Все санитарно-гигиенические комнаты имеют умывальные помещения, где размещены раковины. Возле раковин имеются инструкции по мытью рук, мыло, электронные полотенца.

Унитазы оборудованы моющимися пластмассовыми сидениями. В диспенсерах в наличии одноразовые бумажные накладки на унитазы, что соответствует требованиям санитарного законодательства.

Также санитарное помещение имеется в медицинском блоке.

Двери в санитарные комнаты раздевалок спортивных залов (для мальчиков и девочек) узкие, менее 60 см, что не позволяет инвалиду на кресле-коляске воспользоваться данными помещениями по целевому назначению. Раковины вынесены в раздевальные помещения.

Напольное покрытие санитарно-гигиенических комнат выполнено керамогранитной плиткой. Покрытие без дефектов (ровное, без перепадов высот, не имеет сколов, трещин, порогов, препятствующих передвижению). Двери закрываются изнутри поворотным механизмом без ключа.

Вывод: оборудованная для инвалидов санитарно-гигиеническая комната имеется только на 1 этаже здания. На каждом этаже в санитарно-гигиенических помещениях имеются в наличии расширенные кабинки, не оборудованные поручнями и кнопками вызова персонала.

Руководитель рабочей группы
директор МБОУ СОШ № 18

Члены рабочей группы
заместитель директора № 18
заместитель директора
заместитель директора по АХЧ

Е.Г. Пономарева

А.Ю. Бажина
В.М. Павлова
Е.Д. Баранов

Меетсяшая общественная
организация инвалидов
(«Время») считает, что
вс и правоохранительных
органов Кировского района
г. Екатеринбурга,
здесь



Н. Н. Чурлеков

К приложению № 5
акта обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«25» мая 2020 г.
№ 250

Фотографии санитарно-гигиенических помещений объекта МБОУ СОШ № 18




Информационная таблица туалета

Оборудованный туалет для инвалидов (1 этаж)



Расширенная кабинка (на каждом этаже). Дверь не позволяет пройти инвалидной коляске.
Необходимо дооборудование.
Требуется расширить дверной проем.



Умывальные туалеты