

Приложение № 6
акта обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
20.02.2020 г.



Акт обследования системы информации (и связи) на объекте МБОУ СОШ № 18

Размещение оборудования и носителей информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов со **стойкими** нарушениями на объекте МБОУ СОШ № 18 (ул. Авиационная, 18) реализовано следующим образом:

- **для инвалидов со стойкими нарушениями слуха** поэтажно (1-4 этаж) оборудованы визуальные информационные и световые табло в достаточном объеме с возможностью использования QR-кодов. На 1 этаже здания литер А установлен монитор с возможностью трансляции расписания занятий. В помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий (актовом зале) отсутствует индукционная петля;

- **для инвалидов со стойкими нарушениями зрения** имеется звуко-речевое оборудование аварийного предупреждения, двери со стеклянными вставками оборудованы контрастной маркировкой. Контрастная маркировка нанесена на крайние ступени крылец входных групп. Поэтажно размещены информационные стенды и направляющие табло. Наблюдается недостаточное количество информационных табло, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, а именно: отсутствуют табло возле помещений пищеблока, спортивных залов, актового зала, медицинского блока, приемной директора, кабинета директора, библиотеки, учебных классов, санитарно-гигиенических комнат.

- **для инвалидов со стойкими нарушениями ОДА** – надлежаще расположены учебные помещения на 1 этаже (для лиц со стойкими нарушениями ОДА в учебные помещения, расположенные на 2-4 этажах, доступ возможен только при условии помощи ассистентов или помощников из числа работников объекта, а именно при подъеме по лестничным маршрутам). Также на 1 этаже расположены столовая, оборудованная согласно требованиям санитарной комнаты. На 1 этаже здания литер А установлен монитор с возможностью трансляции расписания занятий. Поэтажно размещены информационные табло и направляющие табло. В здании отсутствуют лифты/наклонные лестничные подъемники для перемещения между 1-4 этажами. Что затрудняет получение информации, размещенной на этажах.

Вывод: Размещение оборудования и носителей информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения доступно частично. Необходимо проведение мероприятий по дооборудованию системы информации (и связи) через установку индукционной петли в помещении, предусмотренном для проведения массовых мероприятий (актовом зале), размещением табло, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидам со стойким нарушением ОДА между этажами для получения информации и услуг через монтаж наклонных лестничных подъемников или приобретение кресла-коляски-ступенькохода.

Руководитель рабочей группы
директор МБОУ СОШ № 18
Члены рабочей группы
заместитель директора
заместитель директора
заместитель директора по АХЦ



Е.Г. Пономарева

А.Ю. Бажина
В.М. Павлова
Е.Д. Баранов

*Межрайонная общественная организация инвалидов (ветеранов) «Союз инвалидов и правос服авшисься организаций Челябинского района г. Челябинска»
председатель*



Н.И. Кузнецова

К приложению № 6
акта обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«15» мая 2010 г.
№ 480


Фотографии системы информации (и связи) на объекте МБОУ СОШ № 18



Система информации (поэтажная)




Направляющие



Светящиеся табло



Система противопожарной безопасности



Полтажная система информации



Кнопка пожарной сигнализации



Потолочные направляющие и информационные табло